



SEDE NAZIONALE
00128 Roma -via Eroi di Cefalonia, 135
tel.: 0664531601
fax : 0664530400
info@uilpost.net

Roma, 03 maggio 2017
Prot. 59 / Org. /17
Oggetto: Black Box

Spett.le
Poste Italiane S.P.A
Dr. Daniele Nardone
RU/RI
Sede

Ci giungono segnalazioni da vari territori, che il sistema Black Box di geolocalizzazione, attivato sui mezzi della flotta aziendale, presenta pericolose disfunzioni nella sua attivazione.

Infatti, già dal 26 u.s. (come da lettera acclusa alla presente) abbiamo provveduto a segnalare, al preposto organo OPN, dette disfunzioni del sistema, estremamente pericolose per la sicurezza dei lavoratori addetti alla guida dei veicoli dotati di tale apparecchiatura elettronica.

Ricordiamo inoltre, che detto sistema, non deve essere usato per il controllo a distanza dei lavoratori (Art. 4 Legge 300/90) ma solo per la sicurezza e la tutela degli addetti nonché dei mezzi aziendali, come previsto anche dal provvedimento di autorizzazione della Direzione Generale del Ministero del Lavoro (DD n° 57 del 7/10/2016) in base al quale sono stati installati detti dispositivi.

Sollecitiamo perciò, l'Azienda a verificare che l'installazione e il funzionamento del sistema siano in linea con la ratio del citato articolo 4 legge 300 e con quanto disposto dal documento autorizzativo del Ministero.

In attesa di sollecito riscontro distinti saluti

La Struttura Nazionale

